

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE



Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
2013-0000160967

Uw referentie
2013Z20812

Datum 26 november 2013
Betreft Kamervragen van het lid Jansen

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jansen (SP) over de externe en interne veiligheid van windturbines. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een brand in een windturbine in Ooltgensplaat, waarbij 2 monteurs zijn omgekomen.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

2013Z20812

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de externe en interne veiligheid van windturbines (ingezonden 31 oktober 2013)

Datum
26 november 2013
Onze referentie
2013-0000160967

Vraag 1

Is er een overzicht van de schade aan windturbines ten gevolge van de storm van 28 oktober jl.? 1)

Antwoord 1

Er is geen landelijk overzicht van schade aan windturbines beschikbaar.

Vraag 2

Welke veiligheids- en ARBO-eisen worden gesteld ten behoeve van personen die onderhoud verrichten aan windturbines?

Antwoord 2

De arbowetgeving is volledig van toepassing op het werken aan en in windturbines. Daarnaast zijn voorschriften van de Warenwet voor machines van toepassing. Alle, in dat verband relevante Nederlandse normen voor windturbines zijn overgenomen van Europese en mondiale normen.

Vraag 3

Voldeden de turbines op de Mariadijk in Ooltgensplaat aan deze eisen? Zo nee, op welke punten werd niet aan de eisen voldaan?

Zo ja, is er naar aanleiding van het dodelijk ongeluk bij deze windturbine reden om de eisen aan te scherpen? 2) Op welke punten?

Antwoord 3

De Inspectie SZW is in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar het ongeval in Ooltgensplaat. Het onderzoek van de Inspectie SZW zal uitwijzen of de van toepassing zijnde voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet adequaat zijn nageleefd. Dit onderzoek loopt en zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

De algemene voorschriften van de arbowetgeving zijn door de sector uitgewerkt onder meer in een arbocatalogus "Windenergiebedrijven". Deze arbocatalogus bevat de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico's voor de veiligheid en gezondheid, die zich bij werkzaamheden aan en in windturbines kunnen voordoen, tot een minimum te beperken. Het onderzoek van de Inspectie SZW kan aanleiding geven de voorschriften en/of de uitwerking daarvan aan te passen.

Vraag 4

Wordt de naleving van veiligheids- en ARBO-eisen bij windparken systematisch gecontroleerd en, zo ja, door wie? Hoeveel controles zijn er over 2013 tot dusver uitgevoerd?

Datum
26 november 2013

Onze referentie
2013-0000160967

Antwoord 4

In het kader van, in de sector gangbare, certificaten voor veiligheidsmanagement, zien partijen zelf toe op naleving van de voorschriften.

De Inspectie SZW ziet namens de overheid toe op naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot onder meer de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van machines. De Inspectie SZW werkt risicogestuurd. De risico-analyse en signalen geven geen aanleiding om een inspectieproject te starten voor windparken. Op het werken aan en in windturbines worden alleen inspecties verricht naar aanleiding van signalen (ongevallen, meldingen en klachten over gevaarlijke werkomstandigheden). Het ongeval in Ooltgensplaat wordt door de Inspectie SZW onderzocht. Er zijn in 2013 geen andere ongevallen, meldingen of klachten over windturbines bekend waar de Inspectie SZW een onderzoek heeft uitgevoerd.

- 1) aanleiding: incidenten Schoorl 28-10 en Ooltgensplaat 29-10.
- 2) <http://www.nu.nl/binnenland/3614875/tweede-dode-bij-brand-windmolen-ooltgensplaat.html>