

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Telefoon 050 - 599 27 00
Fax 050 - 599 26 99
www.vrom.nl

Aanbieding rapport "Urgente sanering LPG-tankstations"

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
	V&R/2007.127865/tkw	rapport

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het rapport "Urgente sanering LPG-tankstations" aan. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat de VROM-Inspectie in 2007, in vervolg op het in 2006 gedane onderzoek, heeft uitgevoerd naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations. Over het onderzoek van 2006 is gerapporteerd aan de Tweede Kamer waarbij is aangekondigd dat in oktober 2007 opnieuw een voortgangsonderzoek zou plaatsvinden.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Ingevolge dit Besluit moeten LPG-tankstations waarbij het plaatsgebonden risico de grenswaarde van 10^{-5} per jaar¹ overschrijdt, uiterlijk 27 oktober 2007 zijn gesaneerd (urgente saneringen).

De LPG-tankstations kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, gebaseerd op artikel 15.20 van de Wet milieubeheer. Gemeenten kennen de vergoeding toe en kunnen het bedrag vervolgens bij VROM declareren. VROM moet wel instemmen met de toekenning van de schadevergoeding.

Resultaten

Er zijn in 2007 totaal 125 LPG-tankstations bezocht. Bij een deel van deze bezoeken is geverifieerd of, na uitkering van de schadevergoeding door het ministerie van VROM, de sluiting ook daadwerkelijk is geëffectueerd.

¹ Het plaatsgebonden risico (pr) is de kans dat een persoon die een jaar lang permanent op een plaats aanwezig is, overlijdt als gevolg van een ongeluk. De afstandseisen waarmee voldaan wordt aan de grenswaarde voor een pr van 10^{-5} per jaar zijn voor LPG-tankstations met een doorzet van maximaal 1500 m³/jaar 25 meter vanaf het vulpunt en 15 meter vanaf het ondergrondse reservoir. Indien hieraan niet kan worden voldaan is er sprake van een urgent te saneren situatie.



Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat:

- in alle gevallen de LPG-verkoop na intrekking van de vergunning ook daadwerkelijk is beëindigd;
- het besluit tot intrekking van de vergunning in een aantal gevallen niet of niet tijdig is genomen, waardoor een aantal stations nog in werking waren na 27 oktober 2007; en
- de ontmanteling van de LPG-stations niet overal even voortvarend ter hand is genomen, zie hoofdstuk 4 van het rapport.

Vervolgtraject

De VROM-Inspectie zal er op toezien dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat de nog in werking zijnde urgent te saneren stations (18) de LPG-verkoop zo spoedig mogelijk staken of dat alsnog wordt voldaan aan de 10^{-5} contour. Daarnaast zal de VROM-Inspectie er op toezien dat de ontmanteling van de LPG-stations (eveneens 18) voortvarend wordt opgepakt. Uitgangspunt daarbij is dat op 1 mei 2008 wordt voldaan aan zowel de 10^{-5} contour voor het plaatsgebonden risico als de volledige ontmanteling van de LPG-stations.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

dr. Jacqueline Cramer