




BS2015015940 / 6-8-2015



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag



Bestuursstaf
Directie Communicatie

Plein-Kalvermarktcomplex
Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Contactpersoon



Datum **20 AUG. 2015**
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Onze referentie
BS2015 015 940

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Geachte 

Bij brief van 23 juli 2015 heeft u een verzoek om informatie ingediend bij het ministerie van Defensie waarbij u verwijst naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met de Kamerbrief van 11 juni 2009, met onderwerp Voortgangsrapportage PX 10 en kenmerk P/2009007888, is aan de Kamer aangeboden het interne onderzoeksrapport PX 10 van 14 mei 2009.

Op pagina 17 van dit onderzoeksrapport is het navolgende gesteld:

De naleving aan boord van schepen van deze voorschriften met betrekking tot toepassingen en naleving veiligheidsvoorschriften was echter volgens een beschikbaar inspectierapport verre van optimaal. Andere inspectierapporten zijn niet beschikbaar.

U verzoekt om verstrekking van het inspectierapport waaraan in vorengenoemde passage wordt gerefereerd.

In antwoord op uw verzoek bericht ik u dat een intern inspectierapport uit 1986 is aangetroffen. Ik besluit dit rapport openbaar te maken, u treft het gevoegd aan. Namen van ambtenaren zijn met toepassing van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) onleesbaar gemaakt. Ik ben van oordeel dat het belang van privacy in die gevallen prevaleert boven het belang van openbaarheid.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze,
De Secretaris-generaal



COPY Tbv
KONINKLIJKE MARINE

SOBV
1986

Wb Hk Mk
bij de/het school voor NBCD en bedrijfsveiligheid
Bur.
Tel. nr.

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden.


Geel 19

AAN
de chef van de marinestaf
t.z.v. het hoofd van de afdeling TWV

uw kenmerk		uw brief van		ons nummer	
				411	
onderwerp:		onderzoek naar het werken met			2 5 AUG. 1986
bijlagen :		PX-10 a/b van schepen			
		-1-			
referte :		a. brief CMS dd. 270386 nr. S 4790/1938		✓	
		b. brief CEMNED dd. 240486 nr. 3035-844/C		✓	

Hierbij doe ik U toekomen het rapport betreffende het onderzoek naar het werken met FX-10 danwel met het vervangingsmiddel Breakfree CLP (S-758) aan boord van schepen.

HET HOOFD VAN DE SCHOL VOOR
NBCD EN BEDRIJFSVEILIGHEID



kapitein-luitenant ter zee
van de technische dienst

DDR: CEMNED



Indice:

RAPPORT

~~XXXXXX~~

betreffende: Onderzoek naar het werken met PX-10
dan wel met het vervangingsmiddel
Breakfree CLP (S-758) aan boord
van schepen.

NUMMER: 860819/BVC/01

DATUM : 200886

Telefoon: 02230-11366 tst.2884.

BLORIJFSVEILIGHEIDSCENTRUM



SNBCOBY

Ingevolge uw opdracht nr. S 4790/1938 dd. 27 maart 1986 is er een onderzoek aan boord van een 20 tal schepen (bevoorradingsklasse-geleidewapenfregatten-kortenaer-klasse fregatten en van speyk-klasse fregatten) ingesteld naar de omstandigheden waaronder aan boord van schepen met PX-10 dan wel met Breakfree CLP (S-758) wordt gewerkt in relatie tot de voorschriften hieromtrent.

De behandelingsbaden van de onderzochte schepen waren gevuld met:

Breakfree CLP	45%	(d.w.z. 9 $\frac{1}{2}$ d 20 schepen)
PX-10	40%	
Terpentine/olie mengsel	10%	
Terpentine/peut/olie mengsel	5%	

Ondanks het feit dat de baden met terpentine/peut/olie mengsels niet in de opdracht vermeld waren, zijn de omstandigheden voor deze stoffen vrijwel identiek aan die van PX-10 en Breakfree, zodat m.i. dezelfde regels van kracht zijn. (zie VBF art. 1b cat.C en chemiekaart C 0147)

Breakfree CLP wordt verstrekt in flessen met een verstuiver waarmee in de werkplaats gewerkt wordt, zodat ter plaatse een nevel Breakfree aanwezig is en de omstandigheden nog ongunstiger worden!

Op de schepen waar met terpentine/peut/olie mengsels in het behandelingsbad wordt gewerkt, wordt ook met Breakfree c.f. het vorige punt gewerkt.

De controle lijst werd opgesteld aan de hand van MARALG 175/83 t.w.

punt 1, a, b, c	- maralg 175/83	punt 5. b
punt 2	- maralg	punt 5. a
punt 3, 4, 5, 6	- maralg	punt 5. c
punt 7, 8, 9	- maralg	punt 6

Tevens werd het AVIB-PX-10 en chemiekaart C 0147 en C 0006, afdeling preventie, opslag en EHBO in beschouwing genomen.

Het AVIB-Breakfree CLP (S-758) is nog niet verschenen.



v.w.b. punt 3 van de controle lijst (arbeidshygiene) is, naast aanwezigheid en gebruik van de handschoenen, bril en voorschoot, ook gekeken of er op de werkplek werd gedronken (koffie), gegeten en gerookt en of er een oogdouche en gelegenheid tot handenwassen aanwezig was.

Uit de controle lijst blijkt dat alle bakken afsluitbaar zijn en 2 van de 20 schepen een redelijke ruimtelijke ventilatie hebben (indien de werkplaats- en buiten deur open staat).

Verder is er aan alle punten zoals vermeld in MARALG 175/83 geen of zeer weinig aandacht geschonken:

- geen arbeidshygiene tijdens het werk
- geen handschoenen aanwezig
- geen chemische beschermbril aanwezig
- geen voorschoot aanwezig
- geen tekst in het orderboek commandant opgenomen
- geen tekst of chemiekaart op de werkplek aanwezig
- geen tekst of chemiekaart op de verstrekkingplek aanwezig.

HET HOOFD VAN HET
BEDRIJFSVEILIGHEIDSCENTRUM
BIJ DE SNECDBV



LTZT 1

i.a.a. CZM

Resultaat van 20 schepen

ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER AAN BOCPD VAN SCHEPEN MET FX-10 DAN WEL MET BREAKFREE CLP (S-758) WORDT GEWERKT IN RELATIE TOT DE VOORSCHRIFTEN.

	JA	NEEN
Behandelingsbad is bij gebruik opgesteld in de open lucht of de werkplaats moet zijn voorzien van goede ventilatie of behandelingsbad moet zijn voorzien van randafzuiging.	10%	90%
Behandelingsbad moet afsluitbaar zijn	100%	100%
Arbeidshygiene		100%
Handschoenen		100%
Voorschoot		100%
Chemische beschermbril		100%
Tekst opgenomen in orderboek		100%
Tekst op de werkplek		100%
Tekst op de verstrekkingplek		100%