



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Belas Asbestverwijdering Uden B.V.
t.a.v. 10 2e
Vliegeniersstraat 21
5405 BH UDEN



Directie Arbo

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T 070 333 6383

Datum 2 februari 2017
Betreft Inspectiebezoek

Onze referentie

A1418/4/01

Geachte 10 2e ,

Op vrijdag 27 januari 2017 heb ik, 10 2e , arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, samen met de heer 10 2e medewerker handhaving van de Omgevingsdienst Brabant Noord, een inspectie uitgevoerd bij een asbestsanering welke door u was gemeld en werd uitgevoerd bij een sporthal, gelegen aan de Hockeyweg 1 5405 BH te Uden

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de Deskundig Toezichthouder Asbest. Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder staan per onderwerp de bevindingen en eventuele gevolgen.

Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia

De volgende overtreding is geconstateerd:

1. De DTA toonde ons het zogenaamde "10 1c "op het dak van de sporthal. Dit 10 1c was volgens de DTA door uw bedrijf zelf gemaakt. Het 10 1c bevatte ruwe delen (hout) , en er was niet getest of er geen emissie mogelijk was. In het werkplan werd de aard van de werkzaamheden omschreven als 10 1c . 10 1c is een afwijkende werkmethode. Deze werkmethode was onvoldoende beschreven in het werkplan en niet voorzien van een rapportage van een Hogere Veiligheidskundige (HVK) Bij emissie beperkende maatregelen werd wederom 10 1c vermeld en tevens werd vermeld: " 10 1c

bij het punt: maatregelen om verontreiniging van het milieu te voorkomen wordt vermeld: "toepassen van een 10 1c containment 10 1c

Ook werd bij dit punt vermeld: 10 1c

Directie Arbo

Datum

2 februari 2017

Onze referentie

A1418/4/01

De werkwijze werd niet nader beschreven in het werkplan . Tevens werd niet vermeld hoe de werkwijze was beproefd, wat te doen als de werkwijze niet volgens plan zou lopen.

Als bijlage bij deze brief is een deel van het werkplan en een foto van het ^{10 1c} gevoegd.

In artikel 4.50 van het Arbeidsomstandighedenbesluit onder artikel 4.50, vierde lid wordt vermeld welke maatregelen in het werkplan moeten worden omschreven. Hier is niet aan voldaan.

Dit is een overtreding van artikel 4.50, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt.

Tijdens het telefonisch overleg wat ter plaatse door de heer ^{10 2e} met u is gevoerd heeft u toegezegd het ^{10 1c} niet te gebruiken voor het saneren van deze bron.

Hierdoor is de overtreding tijdens de inspectie is opgeheven.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtredingen.

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder "Toezicht en handhaving" ook lezen wat 'soortgelijke overtredingen' zijn en, indien aanwezig, vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij 'Soort publicatie' met de keuze 'Arbobrochures' een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven.

Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10 2e



Arbeidsinspecteur Inspectie SZW

Directie Arbo

Datum

2 februari 2017

Onze referentie

A1418/4/01

Specifieke bron(nen)beschrijving voor vrij-te-geven-werkgebied nr.: 3
Amosietboard in cv ruimte

NEEM HET NR. VAN DE BRON(NEN)BESCHRIJVING OVER IN HET LOGBOEK

(Een bron(nen)beschrijving beschrijft op welke wijze een of meerdere bronnen in een containment of een afgezet open lucht sanering verwijderd worden. Indien in een tweede containment op gelijke wijze het dezelfde bron(nen) verwijderd wordt, wordt in het logboek naar bovenstaand bronbeschrijving nummer verwezen)
Indien er meerdere containments worden gesaneerd op dezelfde bron(nen)beschrijving worden deze containments a, b, c, d, e, etc. genoemd.

Deze bronbeschrijving is van toepassing op de hieronder onder artikel nr. 2 vermelde bron(nen).
De beschrijving beperkt zich tot die punten die specifiek zijn voor de bron(nen) Dit betreft de onderdelen nr. 1, 2, 8, 10, 11 en 16. Uit SC 530 Bijlage G, model werkplan. Voor de overige projectgebonden punten is de beschrijving uit de werkplanner van toepassing, ook weer genummerd 1 tem 16.

Projectnummer : **171000-BRAUD 3 amosietboard Hockeyweg 1 Uden.docx**

1. Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden:

- Aard v d werkzaamheden : 10 1c
- Waar worden de werkzaamheden in/aan uitgevoerd:
Zie onder punt 1 in het hoofd werkplan.
- Wat moet worden verwijderd en hoeveel: materiaal 0,5 m².

2. Korte omschrijving van de basisgegevens:

- Asbest uit SC 540 rapport vermeld in het meldingsformulier onder nr. 12
Indien anders : SC 540 A
- Bron nr. : 1
- Risicoklasse : 3
- Bijzondere verwijderingsvoorwaarden uit het inventarisatierapport: n.v.t.

8. Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden:

**Bijbehorende
procedure**

De maatregelen om stofvorming te voorkomen en de concentratie aan asbest zo laag mogelijk te houden (normtekst art. 8e)

Emissiebeperkende maatregelen

10 1c

8. . BESCHRIJVING VAN DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

- a. *De aard van de asbest-verwijderingswerkzaamheden (normtekst);*
Het verwijderen van 0,5 m² amositeplaat toegepast als bekleding in een ontluchtingskanaal in het ketelhuis
Uitvoering in risicoklasse 3
M.b.t. de bereikbaarheid en het transport worden de hulpmiddelen toegepast zoals genoemd in het werkplan onder H 9 in te zetten apparatuur

De maatregelen om verontreinigingen van het milieu met asbest te voorkomen (normtekst).

10 1c

volgorde van de uitvoering van de asbest-verwijderingswerkzaamheden (normtekst).

I. *Maatregelen onder b uitvoeren*

10 1c

en nagaan of alle gereedschappen beschikbaar zijn en een werkbare situatie bereikt is
Verwijdering starten

regelen gericht op het, indien redelijkerwijs uitvoerbaar, eerst verwijderen van andere sloopwerken uit te voeren (normtekst);

niets vooraf gesloopt m.u.v. sloopwerk om de asbestbron te kunnen v

regelen om stofvorming te voorkomen en de concentratie aan asbest zo laag (normtekst),

beschreven onder 8 hierboven

van het asbesthoudend materiaal en andere afvalmaterialen en de (veiligheids) zone); indien gaan afvalsluis wordt aangelegd dient dit te worden

(normtekst).

Zie punt 11 in het werkplan

g. Het reinigen van de/het asbest-verwijderingslocatie/containment e.o. het w
10 1c

h. De visuele controle na het reinigen (normtekst).
Vindt plaats door de DTA voor aanvang van de vrijgave, deze cont
in het logboek

i. De maatregelen die genomen zijn indien onvoorziën asbest is aangetroff
opgenomen in het asbest inventarisatierapport (normtekst).
De DTA vermeldt dit in het logboek. En meldt dit bij de werkvoorbereid
opdrachtgever op de hoogte stelt. Bron mag niet gesaneerd worden

9. Beschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur:
zie onder nr. 9 van het basiswerkplan

PBM:

10 1c

; niet van toepassing

- gehoorbeschermers.

Apparatuur:

10 1c

Gereedschap:

- Nijptang
- airles spuit tbv bevochtigen
- schuurblokje en of staalborstel (tbv verwijderen witte vegen)
- couveusezak
- glasheldere folie
- fvalzak
- empel
- en / schroeven/ plakband
- ilatieopening (filter of klep)

10 1c



10 1c



hout

10 1c



