

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE



Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
AI-A/A/2011/14806

Datum 2 september 2011
Betreft Kamervragen van leden Sterk en Van der Werf

Uw referentie
2011Z16055

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Sterk en Van der Werf (beiden CDA) over de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats van een energiecentrale in de Eemshaven.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

P. de Krom

AI/A/2011/14806

Beantwoording Kamervragen 2011Z16055

Datum

1. Bent u bekend met het artikel "Bouwvakker Eemshaven alsnog overleden"?¹

Onze referentie
AI-A/A/2011/14806

Antwoord 1:

Ja

2. Hoeveel ongevallen hebben zich sinds de start van de bouw van de energiecentrale voor gedaan? Hoeveel met dodelijke afloop?

Antwoord 2:

Vanaf 1 januari 2010 tot en met half augustus 2011 hebben zich in totaal 10 meldingsplichtige ongevallen voorgedaan op de bouwplaats van energiecentrale RWE, waarvan 1 met dodelijke afloop. Het ongeval met dodelijke afloop heeft op 16 februari 2011 plaatsgevonden. Het slachtoffer is in juli overleden.

Naast RWE zijn er nog twee energiecentrales in de Eemshaven in aanbouw. Bij geen van deze in aanbouw zijnde energiecentrales hebben zich dodelijke ongevallen voorgedaan.

3. Is door de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar de Arbeidsomstandigheden? Is dit onderzoek inmiddels afgerond? Zo ja, wat is het oordeel van de Arbeidsinspectie over de situatie op de bouwplaats?

Antwoord 3:

Ja, er is onderzoek gedaan. *Sinds de start van de werkzaamheden voor de energiecentrale van RWE zijn er door de Arbeidsinspectie diverse overtredingen geconstateerd met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Naar aanleiding hiervan zijn handhavingsacties uitgevoerd. Het bedrijf heeft daarop de nodige maatregelen getroffen om de arbeidsomstandigheden op de bouwplaatsen te verbeteren, zoals meer fysieke controles op deze bouwplaatsen door veiligheidsfunctionarissen, het regelmatig houden van bijeenkomsten met de bedrijven over de veiligheid, meer aandacht voor opleiding, instructie en toezicht, het verbeteren van de coördinatie tussen bijvoorbeeld verschillende steigerbouwers en ook voorlichtingsbijeenkomsten voor buitenlandse bedrijven over de Nederlandse wetgeving. Wekelijks voert de Arbeidsinspectie controles uit bij RWE.*

¹ Betreffende artikel

Gepubliceerd: maandag 18 juli 2011 18:26

Een bouwvakker uit het Groningse Bierum die in februari zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in de Eemshaven, is vrijdag in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) overleden. Dat meldde de politie Groningen maandag.

Het 28-jarige slachtoffer werd op 16 februari getroffen door een ijzeren plaat toen hij aan het werk was op de bouwplaats van de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent. De afgelopen jaren zijn bij de centrale vier bedrijfsongevallen geweest.

4. Is er een relatie tussen de specifieke eisen aan de bouw van deze energiecentrale en de aard en omvang van de ongevallen?

Datum

Antwoord 4:

De eisen met betrekking tot de bouw van deze energiecentrale wijken niet af van die voor andere bouwwerken van grote omvang. Bij dit soort bouwwerken waar gewerkt wordt met een groot netwerk van aannemers en onderaannemers worden hoge eisen gesteld aan de planning en de coördinatie van de werkzaamheden. Op basis van de beschikbare gegevens is er geen relatie te leggen tussen de bouwwerkzaamheden en de aard en omvang van de ongevallen die hebben plaatsgevonden bij de bouw van energiecentrale RWE.

Onze referentie
AI-A/A/2011/14806

5. Welke maatregelen zijn en/of worden door u genomen om de omstandigheden op de bouwplaats van de energiecentrale te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen?

Antwoord 5:

Zoals aangegeven hebben de interventies van de Arbeidsinspectie geleid tot een structurele verbetering van de veiligheidssituatie op de bouwplaats. Ter controle van de consequente uitvoering van de door de werkgevers getroffen maatregelen worden ter plekke wekelijks fysieke controles uitgevoerd. Waar nodig wordt gehandhaafd in de vorm van waarschuwingen, stilleggingen, eisen en (ongevallen-) boeterapporten. Ook vindt periodiek overleg plaats met de bouwleiding.