

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENM/BSK-2016/183177

Datum 6 september 2016
Betreft Moerdijkbrug

Geachte voorzitter,

In april jl. heeft een onverwachte driedaagse buitendienststelling plaatsgevonden op de Moerdijkbrug -de conventionele (niet HSL) spoorbrug tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe- ten behoeve van spoedreparaties aan de lussen tussen de spoorstaven. Ook in juli jl. heeft een nachtelijke spoedreparatie plaatsgevonden aan de lussen. ProRail heeft geconstateerd dat de lussen op deze brug relatief snel slijten, waardoor structureel herstel wenselijk is. ProRail en de ILT geven aan dat er geen sprake is van veiligheidsrisico's.

De structurele oplossing vergt nader onderzoek en uitwerking, o.a. vanwege de bijzondere spoorconstructie¹ op de Moerdijkbrug. ProRail betreft reizigers- en goederenvervoerders, consumentenorganisaties en de ILT bij dit onderzoek. ProRail heeft tijdelijke snelheidsbeperkingen ingevoerd² om slijtage van de lussen op de korte termijn zoveel mogelijk te beperken. Deze snelheidsbeperkingen hebben een beperkte impact op de rijtijd. Het is mogelijk dat op de korte termijn (totdat de structurele oplossing is gerealiseerd) nog meer ongeplande buitendienststellingen nodig zijn om kort noodzakelijk onderhoud aan de lussen te plegen. Daarom wil ik u hierover alvast informeren. Ik zal u nader informeren als de resultaten van het onderzoek naar de structurele oplossing bekend zijn.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Sharon A.M. Dijkema

¹ Op de Moerdijkbrug zijn de spoorstaven ingegoten in hars.

² Toegestane snelheid was 140 km/uur en is vanaf 10 april 2016 teruggebracht naar 80 km/uur voor reizigerstreinen en 60 km/uur voor goederentreinen.