

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENW/BSK-2019/65452

Datum 28 maart 2019
Betreft correctie Kamervragen Boeing 737

Geachte voorzitter,

In de heden aan u toegestuurde antwoorden op de Kamervragen van de leden Amhaouch en Paternotte dd. 19 maart jl. staat een fout. In de brief staat vermeld:

Vraag 13

Hebben de inwoners van Nederland gevaar gelopen, toen één van de beide gestrande Boeings 737 MAX van TUI fly Nederland zaterdagochtend 16 maart 2019 vanuit Las Palmas is geland op Schiphol, terwijl het Europese luchtruim was gesloten voor de MAX? Is de in Sofia gestrande MAX ook teruggekeerd naar Nederland? Zo ja, wanneer en was dit veilig en verantwoord?

Antwoord 13

EASA heeft aangegeven dat onbemande ferry-vluchten toelaatbaar zijn en Nederland heeft in overeenstemming daarmee ook haar besluit tot luchtruimsluiting genomen. Beide TUI Boeing 737-MAX toestellen zijn teruggekeerd naar Nederland.

Inmiddels is gebleken dat een toestel toch nog in Sofia staat. De informatie waarop het antwoord is gebaseerd, blijkt bij nader inzien niet te kloppen. Het juiste antwoord op vraag 13 hoort te zijn:

Antwoord 13

EASA heeft aangegeven dat onbemande ferry-vluchten toelaatbaar zijn en Nederland heeft in overeenstemming daarmee ook haar besluit tot luchtruimsluiting genomen. De TUI Boeing 737-MAX uit Las Palmas is teruggekeerd naar Nederland, het andere toestel staat nog aan de grond in Sofia.

Ik bied u mijn verontschuldiging aan voor de ontstane verwarring.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga