




> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie
Commandant DMunB
MPC 55 A
Postbus 90125
3509 BB UTRECHT



Datum 29 december 2017
Betreft Athandeling controlebezoek

Inspectie SZW

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon
Medewerker afd.
Inspectieondersteuning

Onze referentie
481500094/05

KMS-code Y13

Geachte heer/mevrouw,

Op 19 december 2017 ontving ik, _____, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, van _____ drie e-mails betreffende rapportages MMC Staphorst.

Als bijlagen bij deze e-mails waren toegevoegd de inspectierapporten van de bliksemafleiderinstallatie van 20 munitiemagazijnen en een onderhoudsgebouw van het Munitiecomplex Staphorst.

Deze inspecties zijn uitgevoerd op 27 november en 6 december 2017 door Van der Heijde Bliksembeveiliging Inspecties B.V.

De inspectierapporten vermelden dat de bliksemafleiderinstallaties in orde zijn.

Op basis hiervan stel ik vast dat de overtreding, zoals omschreven in de eerder aan u verzonden brief met kenmerk 481500094/02 van 1 november 2017, is opgeheven.

Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hooqachtend,

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW