



409. Ruimte 095. Detail van de stookopening van de zuidelijke stookgelegenheid. In de opening is een ijzeren rooster geplaatst. Het geheel dateert nog uit de bouwtijd van de aanbouw. Met welk doel de stookgelegenheid precies is aangelegd is niet bekend.



410. Overzicht van de zoldering van ruimte 095. De bekisting tekent zich duidelijk af in het beton. Het verloop van de gesloopte tussenwanden is ook duidelijk te herkennen. Aan het beton kleven nog de resten van kalkzandsteen (scheidingsmuur met gang 096) en baksteen (tussenmuur). Dit geeft aan dat eerst de tussenwanden tot de juiste hoogte zijn opgetrokken, om vervolgens de bekisting ertussen te plaatsen en de betonvloer te storten.